

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nacimiento Yalmachac, Municipio de Raxruhá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0103-43	FECHA:	16/01/2026



Fotografía 1: Finalización de piso cerámico en modulo I.



Fotografía 2: Se observa la finalización de la colocación de piso cerámico tanto dentro como fuera del modulo I.



Fotografía 3: Finalización de colocación de piso cerámico del modulo II.



Fotografía 4: Finalización de colocación de piso cerámico de los corredores.



Fotografía 5: Colocación de vidrios en la parte de atrás de los modulos.



Fotografía 6: Colocación de vidrios en la parte frontal de los modulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

