

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0131-41	FECHA:	20/02/2025



Foto1: parte lateral izquierda de la cocina



Foto 2: parte lateral derecho de la cocina.



Foto 3: Pared existente de la cocina.



Foto 4: Area existente.



Foto 5: Pared existente externa



Foto 6: Pared externa existente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la COPB



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

