



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0137-41	FECHA:	19/02/2025



Foto 1: CAMBIO DE TECHOS



Foto 2: MANTENIMIENTOS DE COSTANERAS



Foto 3: MANTENIMIENTO DE PUERTAS.



Foto 4: PINTURA DE PAREDES.



Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTA



Foto 6: MANTENIMIENTO DE PISO DE UN AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

