

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL PREPRIMARIA BILINGÜE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS TONITZUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0142-41	FECHA:	6/10/2025



FOTOGRAFIA 1: Se observa la necesidad de mantenimiento en los baños de los estudiantes debido al deterioro.



FOTOGRAFIA 2: Vista del modulo de baños a reparar y del area de tinaco.



FOTOGRAFIA 3: Se observa el aula sin ventanas, por lo que se instalaran ventanas de PVC para crear un ambiente mas agradable para los estudiantes.



FOTOGRAFIA 4: Vista de las paredes del centro educativo.




FOTOGRAFIA 5: Se observa la estructura de techo de madera la cual sera sustituida por estructura de techo de metal galvanizado.



FOTOGRAFIA 6: Se observa el estado del piso de ~~torta~~ de concreto del pacillo y la base para tinaco en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público