

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS TONITZUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0142-41	FECHA:	25/11/2025



Foto 1: Se observa la instalación de nuevas tazas sanitarias



Foto 2: vista de modulo de baños y del area de la base para el deposito de agua



Foto 3: se observa el trabajo de instalacion de ventanas y balcones




Foto 4: se observa el trabajo de pintura en las paredes del salon de preprimaria



Foto 5: se observa la estructura de techo de metal galvanizado, la colocacion de laminas troqueladas y el retoque de pintura en las paredes



Foto 6: se observa la reparacion de la losa del patio y la base del tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público