

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS TONITZUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0142-41	FECHA:	5/12/2025



Foto 1: tazas sanitarias nuevas y pintura en las paredes



Foto 2: vista del modulo de baños y la base del deposito de agua




Foto 3: se observan las ventanas instaladas



Foto 4: vista de las paredes pintadas y balcones instalados




Foto 5: vista del modulo intervenido con ventanas pvc, laminas troqueladas, estructura de metal, pasillo de concreto, pintura de paredes



Foto 6: vista de la base del deposito para agua, losa de patio y modulo de baños sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---