



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No. 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta calle 8-70 Zona 1 Barrio El Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0005-42	FECHA:	26 DE ENERO 2025



Foto 1: Cocina: Reparación o cambio de Pila y Estufa



Foto 2: Cambio de Tabla, de tabla de yeso para separar aulas.



Foto 3: Pintura de Escuela.



Foto 4: Arreglar o Cambiar Tinaco de Agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

