



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS ANONAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0021-43	FECHA:	20 DE ENERO 2025




Foto 1: Cocina parte externa



Foto 2: Cocina parte interna



Foto 3: Techo del Módulo 1.



Foto 4: Piso del corredor del Módulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. Felipe García

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

