



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Las Anonas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Anonas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15- 01- 0021- 43	FECHA:	18 mayo del 2025




Foto1: cocina parte externa.





Foto 2: cocina parte interna.



Cubierta de lamina. Modulo 1




Foto 4: Colocacion de piso del modulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. felipa Garcia ordóñez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Ricardo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

