



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rincón Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0023-43	FECHA:	13 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: muro perimetral colapsando



Foto 2: relleno del perímetro deteriorado



Foto 3: fosa septica en mal estado




Foto 4: Sustitucion de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPH



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

