



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Carmen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0028-43	FECHA:	02 DE FEBRERO 2025



Foto 1: Mejoramiento de ventanas



Foto 2: Reparación de sistema eléctrico



Foto 3: Losa de patio



Foto 4: Mantenimiento a portones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X Yohana Ines Alvarez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

