

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Carmen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0028-43	FECHA:	15 de julio 2025



Foto1: Mejoramiento de ventanas



Foto 2: Reparación de sistema eléctrico



Foto 3: Losa de patio




Foto 4: Mantenimiento a portones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

