

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. AVE. 4-74 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0048-45	FECHA:	12/02/2025



Foto 1: Cubierta de Lámina



Foto 2: Estructura de Techo




Foto 3: Reparación de Muros de Contención



Foto 4: Reparación de Muros de Contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.





 Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. AVE. 4-74 ZONA 1
ESTABLECIMIENTO:	15-01-0048-45	FECHA:	12/02/2025



Foto 5: Mantenimiento a Portones



Foto 6: Mantenimiento a Portones



Foto 7: Impermeabilización



Foto 8: Impermeabilización

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---