

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. AVE. 4-74 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0048-45	FECHA:	20/05/2025



Foto 1: Mantenimiento de portones



Foto 2: Mantenimiento de portones



Foto 3: Impermeabilización




Foto 4: Impermeabilización

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. AVE. 4-74 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0048-45	FECHA:	20/05/2025



Foto 1: Cubierta de lámina.



Foto 2: Estructura de techo.



Foto 3: Reparación de muros de contención



Foto 4: Reparación de muros de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad de la Familia 	Firma y Sello Director Centro Educativo 
---	---