

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. ALDEA PAYAQUE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAYAQUE SALMÁ BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0061-43	FECHA:	22 DE ENERO DE 2,025



Foto 1. MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA TECHO TIPO PORTICO



Foto 2: MEJORAMIENTO REPARACIÓN DE COCINA, PPISO, AZULEJO, ESTUFA,



Foto 3: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA



Foto 4: MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la COP




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

