

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Payaque	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Payaque Salamá Baja Verpaz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0061-63	FECHA:	30 de abril de 2,025



Foto 1: MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA TECHO PORTICO




Foto 2: MEJORAMIENTO DE REPARACION DE COCINA, PISO AZULEJO ESTUFA.




Foto 3: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA




Foto 4: MEJORMAIENTO DE SERVICIOS DE SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--