

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Payaque	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Payaque Salamá Baja Verapaz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0061-43	FECHA:	20 de junio de 2,025



Foto 1: MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA TECHO TIPO PORTICO



Foto 2: MEJORAMIENTO REPARACIÓN DE COCINA, PISO, AZULEJO, ESTUFA,




Foto 3: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA



Foto 4: MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

