

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ANONO, ALDEA CHIVAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0072-43	FECHA:	11 DE AGOSTO 2025



Foto1: Reparación o sustitución de área de cocina. Creación de estufa rural y accesorios.



Foto 2: Reparación o sustitución de área de cocina. Sustitución de cubierta de techo y estructura metálica.



Foto 3: Mejoramiento y sustitución de servicios sanitarios y sus accesorios. Letrinas labables y conectadas a la red de drenaje.




Foto 4: Mejoramiento de ventanas. Colocación de marco y vidrios oscuros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. No se permite el uso de hojas.

<i>Virgilia Matamoros</i> Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--