

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ANONO, ALDEA CHIVAC.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0072-43	FECHA:	18 DE DICIEMBRE 2025



Foto 1: Reparación o sustitución de área de cocina. Creación de estufa rural y accesorios.



Foto 2: Reparación o sustitución de área de cocina. Sustitución de cubierta de techo y estructura metálica.



Foto 3: Mejoramiento y sustitución de servicios sanitarios y sus accesorios. Letrinas labables.




Foto 4: Mejoramiento de ventanas. Colocación de marco y vidrios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vigilia Natividad
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

