

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ANONO, ALDEA CHIVAC.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0072-43	FECHA:	20 DE MARZO 2026




Foto 1: Reparación o sustitución de área de cocina. Creación de estufa rural y accesorios.




Foto 2: Reparación o sustitución de área de cocina. Sustitución de cubierta de techo y estructura metálica.



Foto 3: Mejoramiento y sustitución de servicios sanitarios y sus accesorios. Letrinas labables.





Foto 4: Mejoramiento de ventanas. Colocación de marco y vidrios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Virgilia Natividad

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público