



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAGUNILLAS ALDEA VAINILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1501-0074-43	FECHA:	14/08/2025




Foto 1: ESTADO ACTUAL DEL MURO PERIMETRAL , MALLA EN MAL ESTADO , SE SUSTITUIRÁ EL MURO DE MALLA POR MURO DE BLOCK




Foto 2: ESTADO ACTUAL DEL PORTÓN, SE QUIERE SUSTITUIR A UN PORTÓN DE METAL



Foto 3: ESTADO ACTUAL DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES , FALTA DE TECHO



Foto 4: ESTADO ACTUAL DE CANCHA, FALTA DE TECHO QUE SIRVE PARA REUNIONES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAGUNILLAS ALDEA VAINILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1501-0074-43	FECHA:	14/08/2025




Foto1: estado actual de los sanitarios, baños y pintura de puertas en mal estado.

Foto2:

Foto3:

Foto4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

