



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAGUNILLAS ALDEA VAINILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1501-0074-43	FECHA:	11/12/2025




Foto1: Durante el trabajo de muro perimetral, corte de árboles y levantado desde abajo con block.



Foto2: durante el trabajo de mejoramiento del portón se fundieron nuevas columnas.



Foto3: estructura metálica del techo del salón de usos múltiples.



Foto4: Estructura metálica de la cancha.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAGUNILLAS ALDEA VAINILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1501-0074-43	FECHA:	14/08/2025



Foto1: levantado de santarios, pintado de puertas y paredes.

Foto2:

Foto3:

Foto4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

