

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAGUNILLAS ALDEA VAINILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1501-0074-43	FECHA:	3/02/2026




Foto1: trabajo finalizado del muro perimetral, con baranda de metal en la parte de enfrente.




Foto2: portón de malla sustituido por uno de metal.



Foto3: Techado y enlaminado del salón de usos múltiples.



Foto4: Techado y enlaminado de la cancha.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPFS



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAGUNILLAS ALDEA VAINILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1501-0074-43	FECHA:	14/08/2025



Foto1: finalización, cambio de sanitarios, pintura de puertas y paredes.

Foto2:

Foto3:

Foto4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPEF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

