

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                           |                                |                   |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ              | MUNICIPIO:                     | Salamá            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.D.P: anexa a E.O.R:M: | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Aguacate |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-01-0094-42             | FECHA:                         | 20 DE ENERO 2025  |



Foto1: Mejoramiento del aula de preprimaria



Foto 2: Mejoramiento de circulación perimetral



Foto 3: Mejoramiento de servicios sanitarios y sus accesorios.



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                 |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <p>Emiliano J.A. JISTA Olmigo</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> | <p>Gm Mayeri</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|