



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAGUNILLAS, ALDEA VAINILLAS.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0130-45	FECHA:	15/10/2025



Foto 1: Estado actual del muro perimetral, malla estaba en mal estado, esta siendo sustituida en muro perimetral con malla.



Foto 2: Estado todavía en proceso de la ventana.



Foto 3: Estado actual del aula, remozamiento de la pared.



Foto 4: Pendiente de instalar el techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Estela Contreras

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

