



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Lagunillas, Aldea vainillas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0130-45	FECHA:	30-12/2025.



Foto1: Muro Perimetral, solo falta poner la malla, en un 96%.



Foto 2: La pared ya se reparo solo pendiente de arreglar la ventana . En un 90 %.



Foto 3: Pared de aula casi en un 95 % de finalizar.



Foto 4: Pendiente de instalar el techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

