



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIVAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0299-43	FECHA:	25 DE MAYO 2025



Foto 1: Mejoramiento de reparación de baños.




Foto 2: Mejoramiento de reparación de puertas.




Foto 3: Mejoramiento de piso de aula #1



Foto 4: Mejoramiento de reparación de energía eléctrica en los servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro de Obras Públicas

