



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Cureñas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0304-43	FECHA:	5/05/2025



Foto1: Mejoramiento de cubierta de lámina troquelada calibre 16 del establecimiento



Foto 2: Mejoramiento de cubierta de lámina aula 1




Foto 3: Mejoramiento de cubierta de lámina aula 2



Foto 4: Mejoramiento de cubierta de láminas bodegas



Foto 5: Estructura de techo tipo pórtico mas cubierta de lámina troquelada calibre 26



Foto 6: Estructura metálica tipo pórtico mas cubierta de lámina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público