


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESTANCIA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0307-43	FECHA:	11/08/2025



reparacion de ventanas y balcones



reparacion de techo cambio de lámina



Foto 3: realizar galera y escenario



reparación de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosalba B. C Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Rural
---	---