



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TRAPICHE DE AGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0313-43	FECHA:	29/10/2025



Foto1: MEJORAMIENTO DE CUBIERTA DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: GALERA TIPO PORTICO



Foto 3: CHIMENEA TIPO CAMPANA

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Ofelia Cegues Oxlac

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

