



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA UNIÓN BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0321-43	FECHA:	28/04/2025



Foto1: Vista del techo de la cancha y salon de usos multiples



Foto 2: Fotografia de la bodega.



Foto 3: Fotografia del piso e interiores de sanitarios y mingitorio



Foto 4: fotografia de ventanal de la cocina



Foto 5: Fotografias de aulas del módulo 1



Foto 6: Vista del porton de acceso al establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OGC



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

