



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Aldea San Ignacio J/M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Ignacio, Salamá, Baja Verapaz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1192-42	FECHA:	18/08/2025



Foto 1: Cambio de techo con lámina troquelada.



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto a piso cerámico en aulas.



Foto 3: Reparación de muro perimetral con malla galvanizada.



Foto 4: Sustitución de tubos hg.



Foto 5: Sustitución de capote.




Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto a piso cerámico en el corredor del módulo de Preprimaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Máximo de hojas.

Firma y sello de la Presidencia del Consejo Escolar



Firma y Sello Directora Centro Educativo Público

