



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA INÉS CHIVAC I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1243-41	FECHA:	15 DE MAYO DE 2025



Foto1: Instalacion de malla en el perimetro del establecimiento




Foto 2: Instalacion de ventanas en la cocina



Foto 3: Cambio de entechado en 4 modulos



Foto 4: Instalacion de piso martilado en galera del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leonor Trinidad 71579

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

