

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS JV.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Avenida 4-74 zona1, Barrio Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1274-46	FECHA:	12 de febrero de 2025



Foto 1: PUERTAS



Foto 2: PISO



Foto 3: CUNETA DE CONCRETO



Foto 4: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA JV.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Avenida 4-74 zona1, Barrio Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1274-46	FECHA:	12 de febrero de 2025



Foto 5: LOSA DE PATIO



Foto 6: VENTANAS



Foto 7: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

