

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Administración de Empresas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. Avenida 4-74, zona 1 Barrio Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1274-46	FECHA:	



Foto 1: Cambio de chapas



Foto 2: Reparación de pisos



Foto 3: Cuneta de concreto




Foto 4: Servicio de sanitarios y sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Administración de Empresas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. Avenida 4-74, zona 1 Barrio Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1274-46	FECHA:	



Foto 1: Losa de patio




Foto 2: Cambio de ventanal



Foto 3: Reparación sistema eléctrico




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Administración de Empresas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. Avenida 4-74, zona 1 Barrio Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1274-46	FECHA:	



Foto1: Instalación puerta y ventana



Foto 2: Cuneta para desagüe de aguas pluviales




Foto 3:




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPAF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público