



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS LIMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1540-42	FECHA:	20 DE ENERO 2025



Foto 1: VENTANA



Foto 2: VENTANA



Foto 3: PISO



Foto 4: Reparación o sustitución de área de cocina (estufas rurales, pilas, ventanas, puertas, chimenas, etc.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lucila de la Cruz Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Rosendo Bautista

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

