



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS LIMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1540-42	FECHA:	27 DE MAYO 2025




Foto 1: VENTANAS



Foto 2: VENTANAS




Foto 3: REPARACION O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA (VENTANAS, PUERTAS, PINTURA, PISO, ETC)



Foto 4: REPARACION O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA (VENTANAS, PUERTAS, PINTURA, PISO, ETC)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lucila de la cruz López

Firma y sello del Presidente de la OPF



Amir Marjari Moe Baulista

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS LIMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1540-42	FECHA:	15 DE MAYO 2025




Foto1: CUBIERTA DE LÁMINA Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 2: CUBIERTA DE LÁMINA Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 3: CUBIERTA DE LÁMINA Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 4: CUBIERTA DE LÁMINA Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lucila de la cruz lópez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

