

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA LA PAZ No. 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PAZ CHOCOJA No 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1736-45	FECHA:	20 de julio de 2025



Foto1: Losa de patio



Foto 2: Losa de patio



Foto 3: Reparacion de muro de contencion



Foto 4: Reparacion de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]



Firma y sello del Presidente de la O.P.

[Firma manuscrita]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELE SECUNDARIA ALDEALA PAZ No. 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PAZ CHOCOJA No 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1736-45	FECHA:	




Foto 1: Cubierta de lamina



Foto 2: Piso




Foto 3: Puerta



Foto 4: Reparación de repello y cernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público