

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXCAYAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1753-42	FECHA:	28 DE ABRIL 2025



Foto1: Mejoramiento de ingreso principal del plantel estudiantil (gradas y piso)



Foto 2: Mejoramiento de piso



Foto 3: Instalación de servicios sanitarios con instalación de drenaje



Foto 4: Mejoramiento de techo de aula



Foto 5: Cambio de puerta de aula





Foto 6: Mejoramiento y ampliación de bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público