



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO LARGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-2110-42	FECHA:	12 DE DICIEMBRE DE 2025



Foto1: Inicio de retiro para el mejoramiento de las ventanas



Foto 2: Avance en el retiro y colocación de ventanas



Foto 3: Inicio de los trabajos de mejoramiento de la cocina y polletones




Foto 4: Avance en el mejoramiento de la cocina y polletones



Foto 5: Trabajos de mejoramiento de los servicios sanitarios



Foto 6: Avance en los trabajos de mejoramiento de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

