



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PROGRESO I, ALDEA EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0012-43	FECHA:	21 de abril de 2025



Foto1: Durante el proceso de mejoramiento con Estructura tipo pórtico e instalación de lámina troquelada calibre 26 en salón de reuniones y mejoramiento de piso



Foto 2: Durante el proceso de mejoramiento con Estructura tipo pórtico e instalación de lámina troquelada calibre 26 en salón de reuniones y mejoramiento de piso



Foto 3: Durante el proceso de mejoramiento con Estructura tipo pórtico e instalación de lámina troquelada calibre 26 en salón de reuniones y mejoramiento de piso



Foto 4: Durante el proceso de mejoramiento con Estructura tipo pórtico e instalación de lámina troquelada calibre 26 en salón de reuniones y mejoramiento de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

