



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PROGRESO I, ALDEA EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0012-43	FECHA:	28 de abril de 2025



Foto 1: finalización de la estructura tipo pórtico e instalación de lámina troquelada calibre 26 en salón de reuniones y mejoramiento de piso




Foto 2: Finalización de la estructura tipo pórtico e instalación de lámina troquelada calibre 26 en salón de reuniones y mejoramiento de piso




Foto 3: Finalización de la estructura tipo pórtico e instalación de lámina troquelada calibre 26 en salón de reuniones y mejoramiento de piso




Foto 4: Finalización de la estructura tipo pórtico e instalación de lámina troquelada calibre 26 en salón de reuniones y mejoramiento de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

