

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PACANÍ ALDEA DOLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0014-43	FECHA:	14/08/2025



Foto 1: ESTADO ACTUAL DEL ÁREA A INTERVENIR CON LOSA DE PATIO



Foto 2: ESTADO ACTUAL DE ÁREA A INTERVENIR LA LOSA DE PATIO



Foto 3: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO PÓRTICO PARA ÁREA DE CANCHA



Foto 4: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO PÓRTICO PARA ÁREA DE CANCHA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcelo Xitumui Tista

Firma y sello del Presidente de la OPF



Raquel Quintana

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

