



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0023-46	FECHA:	20 DE ENERO 2025



Foto 1: MURO PERIMETRAL: La comunidad educativa demanda la necesidad de circulación del centro educativo para la seguridad de los muebles he inmuebles así como a los que lo integran.



Foto 2: MANTENIMIENTO DE PORTÓN: Necesidad de instalar un portón en las instalaciones del centro educativo para la seguridad de los muebles he inmuebles así como la seguridad de la comunidad educativa.



Foto 3 y 4: MEJORAMIENTO CON LOSA DE PATIO Y SU ESTRUCTURA DE TECHO: Oportunidad de realizar mejora con losa de patio y su estructura de techo.



Foto 5 y 6: REPARACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE: La comunidad educativa requiere mejora de la red de agua ya que es esencial para los que integramos la comunidad educativa.



Foto 7: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO: Oportunidad de mejora del sistema eléctrico de todos los ambientes en beneficio al proceso de enseñanza aprendizaje de la comunidad educativa.



Foto 8: PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS AMBIENTES DEL CENTRO EDUCATIVO: Oportunidad de pintar el centro educativo para un mejor ambiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Rmbnt



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público