

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DOLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0030-42	FECHA:	14/08/2025



Foto 1: ÁREA CON TECHO EN MAL ESTADO, SE SOLICITA EL CAMBIO A LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: VENTANAS SOLO CON BALCÓN POR LO QUE SOLICITA EL CAMBIO A VENTANAS DE PVC



Foto 3: PUERTA DETERIORADA POR LO QUE SE SOLICITA EL CAMBIO DE PUERTA



Foto 4: ÁREA DE RECREAMIENTO, SE SOLICITA UNA ESTRUCTURA TIPO PÓRTICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Magaña S.S.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Vicente Luis Sosa

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DOLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0030-42	FECHA:	14/08/2025




Foto 5: ESTADO ACTUAL DE VENTANAS POR LO QUE SE SOLICITA EL CAMBIO DE LAS MISMAS



Foto 6: ESTADO ACTUAL DE LA PUERTA, POR LO QUE SE SOLICITA EL CAMBIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Magaly S.S.

Firma y sello del Presidente de la OPE
EDUCACION INTEGRAL
CEIN PAIN
J.M

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



CROQUIS O BOSQUEJO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREAS A INTERVENIR
Centro Educativo Público a ser atendido por la modalidad OPF

ASPECTOS GENERALES:			
DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DOLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0030-42		



 firma y Sello del Presidente del Centro Educativo Público		 firma y Sello del Director del Centro Educativo Público	
--	---	---	---