

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS
DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RINCONADA DE CHUPEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0042-41	FECHA:	23 DE ENERO 2025



Foto 1: Mejoramiento del Cerco o muro Perimetral



Foto 2: Mejoramiento del Cerco o muro Perimetral



Foto 3: Mejoramiento del Cerco o muro Perimetral



Foto 4: Mejoramiento del Cerco o muro Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

