

SITUACIÓN DEFICIENCIAS
DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RINCONADA DE CHUPEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0042-41	FECHA:	15 DE MAYO 2025



Foto1: Mejoramiento del Cerco o muro Perimetral



Foto 2: Mejoramiento del Cerco o muro Perimetral




Foto 3: Mejoramiento del Cerco o muro Perimetral



Foto 4: Mejoramiento del Cerco o muro Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORS




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

