



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0047-43	FECHA:	23 DE ENERO 2025



Foto 1: AREA DONDE SE CONTEMPLA REPARAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA



Foto 2: OTRO ESPACIO DONDE SE CONTEMPLA REPARAR LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA



Foto 3: AREA DONDE SE CONTEMPLA PINTAR EL MURO QUE NOTORIAMENTE NECESITA PINTURA



Foto 4: OTRO ESPACIO DEL AREA DEL CENTRO EDUCATIVO EN EL QUE SE CONTEMPLA PINTAR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

