

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0050-45	FECHA:	14 DE AGOSTO DE 2025




Foto 1: Mantenimiento del área perimetral, parte de enfrente



Foto 2: Mantenimiento del área perimetral parte central lado de enfrente.



Foto 3: Mantenimiento de área perimetral del lado de enfrente




Foto 4: Mantenimiento de área perimetral, esquina del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

Concepción
Romero Ariz

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0050-45	FECHA:	14 DE AGOSTO DE 2025



Foto 1: Mantenimiento del área perimetral, lado derecho del establecimiento




Foto 2: Mantenimiento del área perimetral, lado derecho



Foto 3: Mantenimiento de área perimetral del lado derecho



Foto 4: Mantenimiento del área perimetral lado derecho.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

Concepción
Izquierdo Arizos

Firma y sello del Presidente del Comité Educativo

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA

Firma y Sello Director Centro Educativo

DIRECCIÓN