

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0058-46	FECHA:	10/09/2025



Foto 1: FOTOGRAFÍA ESTADO ACTUAL DEL PORTON DE INGRES




Foto 2: FOTOGRAFÍA DE ÁREA A INTERVENIR PORTÓN DE INGRESO VISTA SUR



Foto 3: FOTOGRAFÍA DE ÁREA A INTERVENIR MEJORAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL ÁREA LATERAL




Foto 4: FOTOGRAFÍA DE ÁREA A INTERVENIR MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL VISTA LATERAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia	Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--